

江苏华城石业有限公司年加工 35 万平方米高档石材技改 项目（一期）污染防治设施竣工环境保护验收会议专家意见清单

1.按照相关建设项目竣工环境保护验收技术指南完善验收监测报告。

已按相关建设项目竣工环境保护验收技术指南照完善验收监测报告。

2.根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号）要求，完善项目变动分析，明确是否存在重大变动。

已根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号）要求，完善项目变动分析，具体见表 2-1。

3.补充回用水标准，核实一期职工实际人数、工作时间和班次，完善水平衡，补充一期废水总量核算。

已补充回用水标准，具体见表 1-2；已与建设单位核实一期职工实际人数、工作时间和班次，本项目一期职工人数为 30 人，实行 8 小时白班制，年工作 300 天；已完善水平衡图，具体见图 2-1；已补充一期废水总量核算，具体见表 7-8。

4.完善监测点位图，标注监测当天风向。

已完善监测点位图，已标注监测当天风向，具体见图 3-5 和图 3-6。

5.根据苏环办（2019）327 号要求，补充固废场所合规性分析，补充危废仓库场所标识标志牌等相关照片，完善危废处置去向。同时加强生产管理，完善各类固废运营台账。

已根据苏环办（2019）327 号要求，补充固废场所合规性分析，具体见表 3-4；已补充危废仓库场所标识标志牌等相关照片，具体见 P15-16；已完善危废处置去向，具体见附件九；建设单位已在完善各类固废运营台账。

6.建议定期对打磨回用水水质进行监测，结合二期工程建设情况，必要时配备打磨水沉淀池的泥浆的压滤设施。

企业已定期对打磨回用水水质进行监测，必要时会配备打磨水沉淀池的泥浆的压滤设施。